

INSTALLATION STEPS - CONNECTION

1a. CONNECT USB & POWER

1b. PLUG INTO POWER OUTLET

2. PLUG TO PC USB PORT

3a. INSERT HDD/SSD (OPTION A)

3b. INSERT HDD/SSD (OPTION B)

4. PRESS ON/OFF BUTTON FOR 1 SEC

5. AUTOMATIC INSTALLATION

CLONE FUNCTION

1a. CONNECT POWER ONLY

1b. PLUG INTO POWER OUTLET

3. INSERT SOURCE HDD/SSD A

4. INSERT TARGET HDD/SSD B

5. PRESS ON/OFF BUTTON FOR 1 SEC

6a. WAIT 10 SEC
6b. PRESS CLONE BUTTON FOR 3 SEC

7. WAIT FOR PERMANENT LIGHTING OF ALL LEDS

... DUPLICATION COMPLETED

PL
POŚROD POSTĘPOWANIA PRZY INSTALACJI - PODŁĄCZENIE

1. Podłącz kabel zasilający do portu USB lub odpowiedniej ladowarki USB, a następnie podłącz kabel do złącza DC 5V. Do ładowania używaj tylko kabla dołączonego w zestawie.
2. Przy użyciu kabla proszę podłączyć stację dokującą USB 3.0 z komputerem.
3. Proszę wsunąć twarde dyski do kieszeni HDD A lub HDD B na stacji dokującej.
4. Proszę na chwilę przycisnąć (1 sek.) przycisk zasilania ON/OFF na tylnej stronie stacji.
5. Twarde dyski zostaną zidentyfikowane i automatycznie zainstalowane.

PT
PROCESSO DE INSTALAÇÃO - CONEXÃO

1. Conecte o cabo de energia à porta USB ou ao carregador USB adequado e, em seguida, conecte o cabo a um conector DC 5V. Para carregar, use somente o cabo fornecido.
2. Conecte a estação de acoplamento ao computador usando o cabo USB 3.0.
3. Insira o disco rígido no compartimento HDD A ou HDD B da estação de acoplamento.
4. Pressione brevemente (1 seg.) o botão LIGAR/DESLIGAR na parte traseira da estação de acoplamento.
5. O disco rígido será detectado e instalado automaticamente.

RO
PROCES DE INSTALARE - CONEXIUNE

1. Conecteați cablul de alimentare la portul USB sau la încălzitorul USB adecvat, apoi conectați-lă la un alimentator DC de 5V. Pentru încălzire folosește doar cablul furnizat.
2. Conectați stația doc. 3.0 cu cablul USB 3.0 la calculator.
3. Introduceți discul fix în puțul HDD A sau HDD B din stația doc.
4. Apăsăți pentru 1 sec. pe butonul de alimentare ON/OFF de pe partea din spate a stației.
5. Discul fix va fi detectat și instalat în mod automat.

RU
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ – ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите кабель питания к порту USB или к зарядному устройству USB, а затем подключите кабель к разъему DC 5V. Используйте для зарядки только кабель, который идет в комплекте.
2. Соедините док-станцию USB 3.0 кабелем с компьютером.
3. Вставьте жесткий диск в шлук HDD A или HDD B док-станции.
4. Коротко нажмите (1 сек.) кнопку питания ON/OFF на задней стороне станции.
5. Жесткий диск будет обнаружен и установлен автоматически.

SK
INŠTALAČNÝ POSTUP - PRÍPOJENIE

1. Napojte kábel pripojte k portu USB alebo k vhodnej nabíjačke USB, a potom kábel pripojte ku konektoru DC 5V. Na nabíjanie používajte iba dodaný kábel.
2. Pripojte dokovací stanicu USB 3.0 káblom s počítačom.
3. Pevný disk zasunie do šachty HDD A alebo HDD B dokovacej stanice.
4. Stlačte krátko (1 sek.) tlačidlo napájania ON/OFF na zadnej strane stanice.
5. Pevný disk bude detekovaný a automaticky nainštalovaný.

SV
INSTALLATIONS FÖRÅRBEDE - ANSLUTNING

1. Anslut strömledningen till USB-porten eller en lämplig USB-laddare och anslut därefter kablarna till en 5V-DC-kontakt.
2. Koppla dokningsstationen till datorn genom att ansluta USB-kabeln.
3. Sätt in håll hårdisk i till HDD A-facket för dokningsstationen.
4. Tryck en liten stund (1 sek) på PÅ/AV-strömknappen på baksidan av dokningsstationen.
5. Hårddisken kommer upptäckas och installeras automatiskt.

TR
KURULUM PROSEDÜRÜ – BAĞLANTI

1. Güç kablosunu USB bağlantı noktasına veya uygun USB şarj cihazına bağlayın, ardından kabloyu bir DC 5V konektörüne bağlayın. Şarj için yalnızca verilen kabloyu kullanın.
2. Yerleştime dokingsstasyonu USB 3.0 kabliyle bilgisayarınıza bağlayın.
3. Sabit disk yerleştime istasyonunu HDD A ya da HDD B yuvasına yerleştirin.
4. Yerleştime istasyonunun arkasındaki AÇMA/KAPAMA güç butonuna kısa süre (1 sn) basın.
5. Sabit disk otomatik olarak algılanacak ve yüklenicektir.

BG
РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ - СВЪРЗВАНЕ

1. Създайте зареждащ кабел чрез USB порта или подходящ зарядно устройство с USB, след което свържете кабела към 5V DC конектор. За зареждане използвайте само предоставения кабел.
2. Свържете докинг станцията чрез USB 3.0 кабел с компютър.
3. Поставете хард диска в отделението HDD A или в HDD B на докинг станцията.
4. Натиснете за кратко (1 сек) бутона за зареждане ON/OFF от задната страна на станцията.
5. Хард дискът ще бъде разпознат и инсталиран автоматично.

CN
安全拆卸磁盤裝置

1. 操作期間, 請勿從工作站卸下硬盤, 在整个操作期間, 必須將硬盤與連接底座連接。
2. 確保按複製完成, 并且 HDD A 或 HDD B 數據傳輸指示燈不再閃爍時, 可斷開硬盤連接。
3. 按下「開/關電源按鈕」工作站。帶有磁盤的工作站將與計算機斷開連接。
4. 通過 Windows 安全移除程序進行「安全拆卸」硬盤的最後一步。建議使用這種方法移除硬盤。
5. 當扩展坞与電腦斷開連接時, 你可以从扩展坞上斷開電源。

AR
معلومات

1. يجب أن يكون حجم القرص الهدف HHD مساوياً أو أكبر من حجم القرص المصدر HHD.
2. يجب أن يكون حجم القرص الهدف HHD أكبر من حجم القرص المصدر HHD.
3. يجب أن يكون حجم القرص الهدف HHD أكبر من حجم القرص المصدر HHD.
4. يجب أن يكون حجم القرص الهدف HHD أكبر من حجم القرص المصدر HHD.
5. يجب أن يكون حجم القرص الهدف HHD أكبر من حجم القرص المصدر HHD.

TR
KURULUM PROSEDÜRÜ – BAĞLANTI

1. Güç kablosunu USB bağlantı noktasına veya uygun USB şarj cihazına bağlayın, ardından kabloyu bir DC 5V konektörüne bağlayın. Şarj için yalnızca verilen kabloyu kullanın.
2. Yerleştime dokingsstasyonu USB 3.0 kabliyle bilgisayarınıza bağlayın.
3. Sabit disk yerleştime istasyonunu HDD A ya da HDD B yuvasına yerleştirin.
4. Yerleştime istasyonunun arkasındaki AÇMA/KAPAMA güç butonuna kısa süre (1 sn) basın.
5. Sabit disk otomatik olarak algılanacak ve yüklenicektir.

SK
INŠTALAČNÝ POSTUP - PRÍPOJENIE

1. Napojte kábel pripojte k portu USB alebo k vhodnej nabíjačke USB, a potom kábel pripojte ku konektoru DC 5V. Na nabíjanie používajte iba dodaný kábel.
2. Pripojte dokovací stanicu USB 3.0 káblom s počítačom.
3. Pevný disk zasunie do šachty HDD A alebo HDD B dokovacej stanice.
4. Stlačte krátko (1 sek.) tlačidlo napájania ON/OFF na zadnej strane stanice.
5. Pevný disk bude detekovaný a automaticky nainštalovaný.

SV
INSTALLATIONS FÖRÅRBEDE - ANSLUTNING

1. Anslut strömledningen till USB-porten eller en lämplig USB-laddare och anslut därefter kablarna till en 5V-DC-kontakt.
2. Koppla dokningsstationen till datorn genom att ansluta USB-kabeln.
3. Sätt in håll hårdisk i till HDD A-facket för dokningsstationen.
4. Tryck en liten stund (1 sek) på PÅ/AV-strömknappen på baksidan av dokningsstationen.
5. Hårddisken kommer upptäckas och installeras automatiskt.

TR
KURULUM PROSEDÜRÜ – BAĞLANTI

1. Güç kablosunu USB bağlantı noktasına veya uygun USB şarj cihazına bağlayın, ardından kabloyu bir DC 5V konektörüne bağlayın. Şarj için yalnızca verilen kabloyu kullanın.
2. Yerleştime dokingsstasyonu USB 3.0 kabliyle bilgisayarınıza bağlayın.
3. Sabit disk yerleştime istasyonunu HDD A ya da HDD B yuvasına yerleştirin.
4. Yerleştime istasyonunun arkasındaki AÇMA/KAPAMA güç butonuna kısa süre (1 sn) basın.
5. Sabit disk otomatik olarak algılanacak ve yüklenicektir.

BG
РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ - СВЪРЗВАНЕ

1. Създайте зареждащ кабел чрез USB порта или подходящ зарядно устройство с USB, след което свържете кабела към 5V DC конектор. За зареждане използвайте само предоставения кабел.
2. Свържете докинг станцията чрез USB 3.0 кабел с компютър.
3. Поставете хард диска в отделението HDD A или в HDD B на докинг станцията.
4. Натиснете за кратко (1 сек) бутона за зареждане ON/OFF от задната страна на станцията.
5. Хард дискът ще бъде разпознат и инсталиран автоматично.

CN
安全拆卸磁盤裝置

1. 操作期間, 請勿從工作站卸下硬盤, 在整个操作期間, 必須將硬盤與連接底座連接。
2. 確保按複製完成, 并且 HDD A 或 HDD B 數據傳輸指示燈不再閃爍時, 可斷開硬盤連接。
3. 按下「開/關電源按鈕」工作站。帶有磁盤的工作站將與計算機斷開連接。
4. 通過 Windows 安全移除程序進行「安全拆卸」硬盤的最後一步。建議使用這種方法移除硬盤。
5. 當扩展坞与電腦斷開連接時, 你可以从扩展坞上斷開電源。

TR
KURULUM PROSEDÜRÜ – BAĞLANTI

1. Güç kablosunu USB bağlantı noktasına veya uygun USB şarj cihazına bağlayın, ardından kabloyu bir DC 5V konektörüne bağlayın. Şarj için yalnızca verilen kabloyu kullanın.
2. Yerleştime dokingsstasyonu USB 3.0 kabliyle bilgisayarınıza bağlayın.
3. Sabit disk yerleştime istasyonunu HDD A ya da HDD B yuvasına yerleştirin.
4. Yerleştime istasyonunun arkasındaki AÇMA/KAPAMA güç butonuna kısa süre (1 sn) basın.
5. Sabit disk otomatik olarak algılanacak ve yüklenicektir.

BG
РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ - СВЪРЗВАНЕ

1. Създайте зареждащ кабел чрез USB порта или подходящ зарядно устройство с USB, след което свържете кабела към 5V DC конектор. За зареждане използвайте само предоставения кабел.
2. Свържете докинг станцията чрез USB 3.0 кабел с компютър.
3. Поставете хард диска в отделението HDD A или в HDD B на докинг станцията.
4. Натиснете за кратко (1 сек) бутона за зареждане ON/OFF от задната страна на станцията.
5. Хард дискът ще бъде разпознат и инсталиран автоматично.

CN
安全拆卸磁盤裝置

1. 操作期間, 請勿從工作站卸下硬盤, 在整个操作期間, 必須將硬盤與連接底座連接。
2. 確保按複製完成, 并且 HDD A 或 HDD B 數據傳輸指示燈不再閃爍時, 可斷開硬盤連接。
3. 按下「開/關電源按鈕」工作站。帶有磁盤的工作站將與計算機斷開連接。
4. 通過 Windows 安全移除程序進行「安全拆卸」硬盤的最後一步。建議使用這種方法移除硬盤。
5. 當扩展坞与電腦斷開連接時, 你可以从扩展坞上斷開電源。

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INPUT INTERFACE

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) - USB 2.0
5000 - 480 MB/s (SuperSpeed - HighSpeed)
USB Mass Storage Class
USB micro Type B female connector (on the docking station)
USB Type A male connector (on the cable)

OUTPUT INTERFACE

SERIAL ATA specification revision 3.1
6 • 3 • 1.5 Gbit/s (SATA/600 • SATA/300 • SATA/150)
All 2.5" SATA III / II / I HDD disks supported with all capacities
2x 22-pin SATA data and power female
5 Gbit/s theoretically (given by USB input)

POWER SUPPLY

Power through included power cable from PC or USB wall charger.

SIZE NET WEIGHT

89 × 58 × 58 mm • 137 g • 60 cm disconnection cable

CLONING FEATURES

Cloning takes place without connecting the station to a computer.
The target disk must have the same or larger capacity as the source disk, otherwise cloning cannot be started.
Both hard disks and SSDs can be cloned.
Cloning starts by pressing and holding the CLONE button for minimally 3 seconds.
SSD cloning speed up to 300 MB/s.
The total disk cloning time depends on the capacity of the source disk, not the amount of disk data.

OTHER FEATURES

UASP (USB Attached SCSI Protocol) and BOT (Bulk-Only Transport)
SSD/HDD boot support in docking station
AUTOMATIC INSTALLATION
Plug & Play - Hot Plug - S.M.A.R.T.
Auto Spindown - HDD Turn Off
Aluminum body - Screwless mounting

LED INDICATION

2x blue LED - each for one disk, disk connection (permanent light), data transmission (blinking)
4x LED 25%-50%-75%-100% - cloning progress (blinking), cloning finished (permanent light)
Green LED - power on (permanent light)

OS SUPPORTED

WINDOWS 7 • 8 • 8.1 • 10 & later
Server 2008 - 2012 - 2016 & later
32&64bit versions supported
OS X 10.x & later - Linux 2.6.x & later

CN

1. 使用USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 或 USB 2.0 接口。
2. 5000 - 480 MB/s (SuperSpeed - HighSpeed)。
3. USB 質量存儲類。
4. 使用 USB 微 B 型 female 連接器 (在底座上)。
5. 使用 USB 型 A 型 male 連接器 (在電纜上)。

AR

1. 使用 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 或 USB 2.0 接口。
2. 5000 - 480 MB/s (SuperSpeed - HighSpeed)。
3. USB 質量存儲類。
4. 使用 USB 微 B 型 female 連接器 (在底座上)。
5. 使用 USB 型 A 型 male 連接器 (在電纜上)。

IT
CLONAZIONE/DUPLICAZIONE DEL CONTENUTO DEI DISCHI - DUPLICAZIONE DE DISCOS - DUPLICAZIONE DE DISCOS

1. Connetta il cavo di alimentazione alla porta USB-A o al caricatore USB-Idoneo, quindi collega il cavo a un conettore DC 5V. Solo il cavo di carica in dotazione può ricaricare.
2. Non collega la stazione docking con il cavo USB al computer.
3. Inserisci il disco fisso sorgente (Source) nella HDD A della stazione docking.
4. Inserisci il disco fisso target (Target) nel vano HDD B della stazione docking.
5. Accende l'alimentazione della stazione con il pulsante ON/OFF sul lato posteriore della stazione. LED di alimentazione verde si accende.
6. Dopo 10 sec. premete il pulsante di donazione CLONE per 3 secondi. Verrà avviata la duplicazione dei dati dal disco A al disco B. Tutte il contenuto del disco sorgente HDD A verrà copiato sul disco fisso HDD B.
7. Durante la duplicazione imposteranno i diodi 25%/50%/75%/100%. La duplicazione dei dati è completa quando tutti i LED sono continuamente accesi.

NL
KLONEN/DUPLICEREN VAN SCHIJVENHOUD - KLONFUNCTIE

1. Sluit het docking station niet aan op de computer met de USB-kabel.
2. Sluit het docking station niet aan op de computer met de USB-kabel.
3. Steek de harde schijf van de bron in de HDD A-compartiment A van het dokkingstation.
4. Steek de beoogde harde schijf in de HDD B-poort van het dokkingstation.
5. Druk op de ON/OFF-knop aan de achterkant van het station om de stroom in te schakelen. Groen Power LED licht op.
6. Druk na 10 sec. op de CLONE knop op de achterzijde van de bron voor 3 seconden. De duplicatie van gegevens wordt begonnen. Wanneer alle LED's continu oplichten.
7. Tijdens het dupliceren knipperen de diodes indicatie 25%/50%/75%/100%. Het dupliceren van gegevens is voltooid wanneer alle LED's continu oplichten.

PL
KLONOWANIE/DUPLIKACJA NIE ZAWARTOŚCI - KLONOWANIE Danych

1. Podłącz kabel zasilający do portu USB lub odpowiedniej ladowarki USB, a następnie podłącz kabel do złącza DC 5V. Do ładowania używaj tylko kabla dołączonego w zestawie. Do ładowania używaj tylko kabla dołączonego w zestawie.
2. Nie łączyć stacji dokującej USB 3.0 z komputerem przy użyciu kabla.
3. Proszę wsunąć źródłowy twarde dyski (Source) do kieszeni HDD A w stacji dokującej.
4. Proszę wsunąć docelowy twarde dyski (Target) do kieszeni HDD B w stacji dokującej.
5. Po 10 sek. proszę nacisnąć przycisk Klonowanie (CLONE) przez 3 sekundy. Rozpocznie się kopiowanie danych z dyska A na dysk B. Wszystkie dane zawarte na dysku HDD A zostaną skopiowane na dysk docelowy HDD B.
6. Po 10 sek. proszę nacisnąć przycisk Klonowanie (CLONE) przez 3 sekundy. Rozpocznie się kopiowanie danych z dyska A na dysk B. Wszystkie dane zawarte na dysku HDD A zostaną skopiowane na dysk docelowy HDD B.
7. W trakcie procesu duplikacji będą się zapalać i gasnąć diody wskazujące 25%/50%/75%/100%. Duplicacja danych jest zakończona, gdy wszystkie LED'y świecą stale i nie przerywają.

PT
CLONAR/DUPLICAR CONTEÚDO DE DISCOS - FUNÇÃO DE CLONAGEM

1. Conecte o cabo de energia à porta USB ou ao carregador USB-Idoneo, depois conecte o cabo a um conector DC 5V. Para carregar, use somente o cabo fornecido.
2. Não conecte a estação de acoplamento ao computador usando o cabo USB.
3. Insira o disco rígido de origem no compartimento HDD A da estação de acoplamento.
4. Insira o disco rígido de destino no compartimento HDD B da estação de acoplamento.
5. Pressione o botão CLONAR durante 3 segundos. A duplicação de dados do disco A para o disco B será iniciada. Todo o conteúdo do disco de origem HDD A será copiado para o disco de destino HDD B.
6. Durante a duplicação, os diodos indicadores 25%/50%/75%/100% irão piscar. A duplicação de dados é concluída quando todos os LEDs se acenderem continuamente.

RO
CLONAREA/DUPLICAREA CONȚINUTULUI DISCULUI - FUNCȚIA CLONARE

1. Conectați cablul de alimentare la portul USB adecvat, apoi conectați-lă la un alimentator DC de 5V. Pentru încălzire folosește doar cablul furnizat.
2. Nu interconectați stația doc cu cablul USB la calculator.
3. Introduceți discul fix sursă (Source) în puțul HDD A al stației doc.
4. Introduceți discul fix țintă (Target) în puțul HDD B al stației doc.
5. Pentru alimentarea stației cu butonul ON/OFF de pe partea din spate a stației. Zărirește diodele LED de sus (abstrău, verde, abstrău). LED-ul verde al alimentare se va aprinde.
6. După 10 sec. apăsați butonul de donare CLONAR timp de 3 secunde. Se va începe duplicarea datelor de pe discul A pe discul B. Toată conținutul din discul sursă HDD A va fi copiat pe discul țintă HDD B.
7. În timpul procesului de duplicare, diodele indicatoare 25%/50%/75%/100% vor săli. Duplicarea datelor este finalizată, când toate LED-urile sunt aprinse permanent toată diodele LED.

RU
КЛОНИРОВАНИЕ/ДУБЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИСКА - ФУНКЦИЯ КЛОН

1. Подключите кабель питания к порту USB или к зарядному устройству USB, а затем подключите кабель к разъему DC 5V. Используйте для зарядки только кабель, который идет в комплекте.
2. Не соединять док-станцию USB-кабелем с компьютером.
3. Вставьте исходный (Source) жесткий диск в шлук HDD A док-станции.
4. Вставьте целевой (Target) жесткий диск в шлук HDD B док-станции.
5. Включить питание станции кнопкой ON/OFF на задней стороне станции. Зажигается зеленый лампочка включения.
6. Через 10 сек. нажать кнопку копирования CLONE и удерживать в течение 3 секунд. Начнется дублирование данных с диска А на диск В. Все содержимое дублируемого диска HDD А копируется на целевой диск HDD B.
7. В время дублирования будут мигать индикаторные диоды 25%/50%/75%/100%. Дублирование данных завершено, когда все светодиоды горят постоянно.

SK
KLONOVANIE/DUPLIKACIA OBSAHU DISKU - FUNKCIA KLONOVANIE

1. Napojte kábel pripojte k portu USB alebo k vhodnej nabíjačke USB, a potom kábel pripojte ku konektoru DC 5V. Na nabíjanie používajte iba dodaný kábel.
2. Nepripojujte dokovaciu stanicu USB 3.0 káblom s počítačom.
3. Zasuňte zdrojový (Source) pevný disk do šachty HDD A do dokovacej stanice.
4. Zasuňte cieľový (Target) pevný disk do šachty HDD B dokovacej stanice.
5. Zapnite napájanie stanice tlačidlom ON/OFF na zadnej strane stanice. Rozsvieti sa kontrolka napájania (zelená).
6. Po 10 sek. stlačte klónovacia tlačidlo CLONE po dobu 3 sekúnd. Bude zahájená duplikácia dát z disku A na disk B. Všetok obsah zdrojového disku HDD A sa kopíruje na cieľový disk HDD B.
7. Počas duplikácie budú blikať indikačné diody 25%/50%/75%/100%. Duplikácia dát je dokončená, ak všetky LED svetlo svietia.

SV
KLONAVANIE/DUPLIKATION AV DISKINNEHÅLL - KLONFUNKTION

1. Anslut strömledningen till USB-porten eller en lämplig USB-laddare och anslut därefter kablarna till en 5V-DC-kontakt.
2. Koppla dokningsstationen till datorn genom att ansluta USB-kabeln.
3. Sätt in källa hårdisk i till HDD A-facket för dokningsstationen.
4. Sätt in target hårdisk (extern hårdisk) i HDD B-facket för dokningsstationen.
5. Zapnate napájanie stanice tlačidlom ON/OFF na zadnej strane stanice. Rozsvieti sa kontrolka napájania (zelená).
6. Efter 10 sek. tryck på KLONAV knappen i 3 sek. Detta duplicering från disk A till B. Všetok obsah zdrojového disku HDD A sa kopíruje na cieľový disk HDD B.
7. Under duplieringen, indikationsdiode 25%/50%/75%/100% kommer att blinka. Data dupliceringen är färdig när alla LED-ljus lyser kontinuerligt.

TR
DISK İÇERİĞİNİ KLONLAMA/GOĞALTIMA - KLONLAMA İŞLEMİ

1. Güç kablosunu USB bağlantı noktasına veya uygun USB şarj cihazına bağlayın, ardından kabloyu bir DC 5V konektörüne bağlayın. Şarj için yalnızca verilen kabloyu kullanın.
2. Yerleştime istasyonunu USB 3.0 kablosunu kullanılarak bilgisayarınıza bağlayın.
3. Kaynak sabit disk yerleştime birimini HDD A yuvasına yerleştirin.
4. Hedef sabit disk yerleştime istasyonunu HDD B yuvasına yerleştirin.
5. Gücü açmak için istasyonun arkasındaki AÇMA/KAPAMA butonuna basın. Yeşil Güç LED ışığı yanar.
6. 10 saniye sonra, KLONAV butonuna 3 saniye boyunca basın. A. diskin tüm içeriği HDD B'ye kopyalanır. HDD A kaynak diskinin daha büyükse, hedef diskin alanı atanmaz. Atanmamış alan, Windows'taki Disk Yöneticisi'ni kullanarak yönetilebilir.
7. Çoğalma sırasında,%25/%50/%75%/100 göstergesi diodylar yanar. Söndürme işlemi tamamlanmış demektir.

BG
КЛОНИРАНЕ/ДУБЛИРАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДИСКА - ФУНКЦИЯ КЛОН

1. Създайте зареждащ кабел чрез USB порта или подходящ зарядно устройство с USB, след което свържете кабела към 5V DC конектор. За зареждане използвайте само предоставения кабел.
2. Не свързвайте докинг станцията чрез USB кабел с компютър.
3. Поставете предавания (Source) хард диск в отделението за HDD A на докинг станцията.
4. Поставете приемащата (Target) хард диск в отделението за HDD B на докинг станцията.
5. Включете зареждането на станцията с бутона ON/OFF от задната страна на станцията. Зеления светодиод за зареждане ще светне.
6. След 10 секунди натиснете бутона за клониране CLONE и го задръжте в продължение на 3 секунди. Стартира дублирането на данните от диска А на целевия диск HDD B.
7. Према на дублирането ще мигат контролните диоди LED за 25%/50%/75%/100%.

AR

1. 使用USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 或 USB 2.0 接口。
2. 5000 - 480 MB/s (SuperSpeed - HighSpeed)。
3. USB 質量存儲類。
4. 使用 USB 微 B 型 female 連接器 (在底座上)。
5. 使用 USB 型 A 型 male 連接器 (在電纜上)。