

slim & light



EASILY PORTABLE
55 grams only & rounded

LED INDICATION
bright blue LED
power / activity

USB 2.0 INTERFACE
USB 2.0 type mini B female
connector < 480 Mbit/s

SUPPORTED

USB 2.0 • USB 1.1
480 / 12 Mbit/s (high / full speed)
USB Mass Storage Class
Bulk-Only Transport Specification
2.5" SATA I / II / III HDD max. 9.5 mm
all capacities
Serial ATA specification revision 2.5
3 / 1.5 Gbit/s (SATA/150, SATA/300)

USB bus power
automatic installation
Plug and Play • Hot Plug

OPERATING SYST.

Windows® XP • Vista • 7 • 8 & later
Server 2003 • 2008 • 2012 & later
32 & 64bit versions supported

OS X® 10.x & later

Linux™ 2.6.x & later

smartphone
inspired
slim profile
15mm only



**DRIVER
IN OS**
NO EXT.
DRIVER

**AUTO
INSTALL**

IN THE PACKAGE

hard drive case • USB cable 60 cm
mounting screws • quick guide



PUREBOX
HARD DRIVE CASE
USB 2.0 - 2.5" SATA

**INSTALLATION PROCESS
STEP BY STEP**



mount HDD
to the box
(see pictures 1-3)



start
computer



plug to PC
USB port



automatic
installation



no need
external driver



external disc
is ready

check correct installation
in Device Manager
(see next page - picture 4)

initialize & format new
HDD in Disk Management
(see next page - picture 5)

CZ	PL	SK
namontujte disk do boxu (viz. obrázky 1-3 na další straně)	zamontuj dysk do boxa (patrz figur 1-3 na następnej stronie)	namontujte disk do boxu (vid' obrázky 1-3 na ďalšej strane)
zapněte počítač	włącz komputer	zapnite počítač
připojte box k USB portu PC	podłącz do portu USB PC	pripojte box k USB portu PC
proběhne automatická instalace	instalacja automatyczna	prebehne automatická inštalácia
nejsoú potřeba žádné externí ovladače	nie wymaga żadnych zewnętrznych sterowników	nie sú potrebné žiadne externé ovládače
externí disk je připraven	zewnętrzny napęd jest gotowy	externý disk je pripravený
zkontrolujte úspěšnou instalaci ve Správci zařízení (obr. 4)	sprawdź w Menedżerze urządzeń, czy instalacja powiodła się (fig. 4)	skontrolujte úspešnú inštaláciu v Správcovi zariadení (obr. 4)
nový disk inicializujte a naformátujte ve Správě disků (obr. 5)	zainicuj nowy dysk i sformatuj go w Menedżerze dysków (fig. 5)	nový disk inicializujte a naformátujte v Správe diskov (obr. 5)

HARD DRIVE MOUNTING

EN step A + B – simultaneously both parts of the box slide apart in the direction of the arrows

CZ krok A + B – současně obě části boxu posuňte od sebe ve směru šipek

OTEVŘENÍ BOXU
DEMONTÁŽ OBUDOVY
OTVORENIE BOXU

1. OPENING OF THE BOX




2. MOUNTING OF HARD DRIVE

MONTÁŽ PEVNÉHO DISKU
INSTALOWANIE DYSKU TWARDEGO
MONTÁŽ PEVNÉHO DISKU

EN A – plug SATA drive to electronics board
B – optional – use screws to fasten hard drive in the box
C – recommended – stick the conductive foam on HDD & PCB

CZ A – připojte SATA disk k desce elektroniky
B – volitelné – přišroubujte disk k rámečku
C – doporučeno – nalepte vodivou pěnu



HARD DRIVE MOUNTING

EN step A + B – simultaneously both parts of the box slide into each other in the direction of the arrows
step C – fix the box by screws

CZ krok A + B – současně obě části boxu zasuněte do sebe ve směru šipek
krok C – zajistěte box šroubky

UZAVŘENÍ BOXU
MONTÁŽ OBUDOVY
UZAVRETIE BOXU

3. CLOSING OF THE BOX



LED INDICATION


- no connection
- USB connection
- data activity

AXAGON

SVÍTÍ – PŘIPOJENÍ K USB
BLIKÁ – PŘENOS DAT

ON – PODĚLAČZENIE DO ZŁĄCZA USB
FLASH – TRANSFER DANYCH

SVIETI – PŘIPOJENIE K USB
BLIKÁ – PŘENOS DAT



AXAGON

QUICK INSTALLATION GUIDE


multilanguage
revision 0.9

PUREBOX HARD DRIVE CASE USB 2.0 - 2.5" SATA

CHECKING OF CORRECT INSTALLATION

4. CHECK CORRECT INSTALLATION IN DEVICE MANAGER

OVĚŘENÍ ÚSPĚŠNÉ INSTALACE VE SPRÁVCI ZAŘÍZENÍ
OVERENIE ÚSPĚŠNOSTI INSTALÁCIE V SPRÁVCOVI ZARIADENÍ
WERYFIKACJA INSTALACJI W MENEDŻERZE URZĄDZEŃ




INITIALIZATION OF NEW HDD

NOVÝ DISK INICIALIZUJTE
A NAFORMATUJTE
VE SPRÁVE DISKŮ

ZAINICIJUJ NOWY DYSK
I SFORMATUJ GO
W MENEDŻERZE DYSKÓW

NOVÝ DISK INICIALIZUJTE
A NAFORMATUJTE
V SPRÁVE DISKOV



5. INITIALIZE THE NEW DISK AND FORMAT IT IN DISK MANAGEMENT

SAFE DISCONNECTION OF EXTERNAL HARD DRIVE



RECOMMENDED
DOPORUČENO

The safest method for removing from the computer is the utilization of Safely Remove Hardware function in Windows operation system.



Najbezpečnejší spôsob odpojovávania od počítača je využitie funkcie operačného systému Windows – Bezpečne odebrat hardware.
Najbezpečnejším spôsobom odłączania od komputera jest skorzystanie z funkcji systemu operacyjnego Windows Bezpieczne usuwanie sprzętu.
Najbezpečnejší spôsob odpájania od počítača je využitie funkcie operačného systému Windows – Bezpečné odstránenie hardvéru.